



Rua Demóstenes de Olinda, no bairro da Madalena

CANALETA ENTUPIDA



Cont. da Rua Demóstenes de Olinda – no bairro da Madalena.



1ª TAMPA – RUA ANTONIO CARLOS DE ANDRADE - CEP: 50610-040 – BAIRRO DA MADALENA



2ª TAMPA - RUA ANTONIO CARLOS DE ANDRADE.



3ª TAMPA



4ª TAMPA



5ª TAMPA



6ª TAMPA



RUA AUGUSTO SEVERO – 1ª TAMPA



2ª TAMPA – RUA AUGUSTO SEVERO.



3ª TAMPA – RUA AUGUSTO SEVERO



4ª TAMPA -



5ª TAMPA.



6ª TAMPA.



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE
GABINETE DO VEREADOR DAVI MUNIZ

2016

REQUERIMENTO

Nº.....

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja feita **INDICAÇÃO ao Presidente da EMLURB, Senhor Roberto Gusmão**, no sentido de determinar **providências para a execução dos serviços de drenagem, limpeza das galerias, canaletas e reposição das tampas quebradas, localizadas nas Ruas Augusto Severo, CEP: 50610-020; Demóstenes de Olinda, CEP: 50610-050; e Antonio Carlos de Andrade, CEP: 50610-040; todas no bairro da Madalena.**

JUSTIFICATIVA

As Ruas Augusto Severo, Demóstenes de Olinda e Antonio Carlos de Andrade, todas no bairro da Madalena, são vias importantes de tráfego de veículos, motos, bicicletas, etc. que encontram-se em condições desfavoráveis para todos que precisam utilizar-se daquela artéria.

Tudo isso se deve à falta de manutenção adequada de limpeza das galerias e canaletas, como mostram as fotos em anexo.

São problemas vividos por todos os moradores, que se agravam ainda mais no período chuvoso. Uma situação delicada diante da grave crise do surto das arboviroses vivida em nossa cidade.

Os transbordamentos de dejetos têm trazido um grande incômodo aos transeuntes, mas principalmente aqueles moradores que moram junto ao problema.

Diante da necessidade do pronto atendimento ao pleito formulado pela comunidade, esperamos todos, por esse grande benefício para aquela população.

Em anexo, fotos das canaletas .

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, em 11 de abril de 2016.

DAVI MUNIZ
Vereador