



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Gabinete da Vereadora Cida Pedrosa

Rua Princesa Isabel, n° 410, gabinete n° 01, Boa Vista, Recife-PE

APROVADO em 11/10/2021

59ª Reunião Ordinária - 04/10/2021

ROMERINHO JATOBA

Presidente



REQUERIMENTO N° _____/2021

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada uma Indicação à Presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB), **Sra. Marília Dantas**, para **intensificar a fiscalização da sinalização das obras e serviços de engenharia nas vias terrestres públicas desta cidade**, com base nos manuais da EMLURB e demais normativas que afetam a matéria, visando evitar acidentes.

JUSTIFICATIVA

Nosso mandato recebeu o pleito de moradores do bairro de Apipucos, no sentido de intercedermos, junto à municipalidade, para que a fiscalização da sinalização das obras e serviços de engenharia nas vias terrestres sejam intensificadas, **notadamente quanto à sinalização luminosa, visando evitar acidentes**.

A propositura destaca que, além dos corriqueiros acidentes havidos nas diversas vias, ora pela ausência, ora pela sinalização ineficiente, no último dia 29 de agosto, 01 (um) motociclista caiu em um buraco aberto pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA), sendo levado a óbito. Ao que parece, essa cratera estava sem sinalização, apenas com uma tela laranja no chão, conforme relata uma testemunha (vide matéria em anexo).

É sabido que existem vários regramentos, os quais prevêm a forma de sinalização adequada, justamente para evitar fatos como o ocorrido. Pedimos, pois, que sejam aplicadas as competentes sanções administrativas, como multas nas constatações irregulares, a fim de que os executores cumpram com as determinações legais de sinalização preventiva.

Trazemos à baila que a sinalização deve prioritariamente informar aos condutores o que esperar à frente, sendo comunicado visualmente sobre as condições anormais da via, com o intuito de que o motorista se prepare para adotar, em tempo hábil, os comportamentos necessários para as manobras defensivas e de alteração de circulação.

Na sinalização devem ser utilizadas mensagens de advertência sobre a situação da pista, complementadas pelos sinais padrões de Regulamentação e Advertência, constados no Código Brasileiro de Trânsito, devendo:

- Atrair a atenção do(a) condutor(a);
- Impor respeito ao(à) usuário(a);
- Transmitir mensagem simples e inequívoca;



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Gabinete da Vereadora Cida Pedrosa

Rua Princesa Isabel, nº 410, gabinete nº 01, Boa Vista, Recife-PE. Telefone: 3301-1240.

- Ser vista - permitir manobras com segurança;
- Ser uniforme e padronizada.

Salientamos por oportuno a Lei Municipal nº 18.355/2017 e o Decreto Municipal nº 31.201/2018, além dos manuais da EMLURB.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 24 de setembro de 2021.

Cida Pedrosa
Vereadora do Recife – PCdoB



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE


Gabinete da Vereadora Cida Pedrosa

Rua Princesa Isabel, n° 410, gabinete n° 01, Boa Vista, Recife-PE. Telefone: 3301-1240.

Homem morre após moto cair em buraco aberto pela Compesa em rua do Recife
Ele foi arremessado por metros na pista e não resistiu aos ferimentos. Polícia Civil investiga o caso, ocorrido na Rua de Apipucos. Compesa lamentou o acidente e disse que havia sinalização.

Por G1 PE

29/08/2021 14h28 Atualizado há 3 semanas



Homem de 28 anos morreu após cair em buraco aberto na Rua de Apipucos, no Recife — Foto: Reprodução/WhatsApp

Um motociclista de 28 anos morreu, na noite do sábado (28), na Rua de Apipucos, no bairro de Apipucos, na Zona Norte do Recife. Ele não resistiu aos ferimentos após ser arremessado por metros na pista depois que a moto que pilotava caiu em um buraco aberto pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para um serviço.

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar esse caso, que classificou como "acidente de trânsito com vítima fatal". Moradores do local informaram que o motociclista, identificado como Paulo André da Silva, trafegava no sentido Dois Irmãos. Por meio de nota (*veja mais abaixo*), a Compesa lamentou o acidente e disse que havia sinalização no local. O auxiliar administrativo Wagner Lima conhecia a vítima e esteve na área do acidente. Ele disse ao G1 que o buraco não estava sinalizado.

"Quando cheguei, tinha uns cones que foram colocados pela CTTU [Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife], mas não havia sinalização. Só tinha uma tela laranja que estava caída no chão. O buraco era enorme e ocupava quase uma faixa completa da via, que é de mão dupla", disse.

Ainda de acordo com o auxiliar administrativo, os moradores que estiveram no local disseram que o buraco foi aberto pela Compesa na manhã do sábado.

"Há mais de uma semana, minava água no local. De manhã, a Compesa abriu o buraco para ver a água minando, para tentar vedar o vazamento, mas não concluiu a obra, não tampou e também não sinalizou", afirmou Wagner Lima.



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Gabinete da Vereadora Cida Pedrosa

Rua Princesa Isabel, n° 410, gabinete n° 01, Boa Vista, Recife-PE. Telefone: 3301-1240.



Na tarde deste domingo (29), buraco que provocou o acidente na Rua de Apipucos estava fechado — Foto: Camila Torres/TV Globo

Uma equipe da **TV Globo** foi até o local na tarde deste domingo (29) e encontrou o buraco fechado após o acidente que resultou na morte do motociclista. O corpo dele foi enterrado no Cemitério de **Camaragibe**, no Grande Recife.

Resposta da Compesa

Em nota enviada à imprensa, a Compesa lamentou o acidente e disse que o trecho onde ocorreu o acidente "estava devidamente sinalizado". De acordo com a companhia, no local era realizada "uma intervenção para conserto de um vazamento na rede de distribuição de água".

Ainda no texto, a Compesa afirmou que "cumpru com todos os prazos estabelecidos", pois foi notificada do vazamento em 25 de agosto. No dia seguinte, havia "realizado o diagnóstico da situação, bem como decidido que tipo de intervenção seria efetivada".

Também disse que, em 27 de agosto, "foi feito o reparo do vazamento, ficando programadas para domingo (29) as etapas finais do serviço (reaterro e pavimentação), como, de fato, ocorreu. Assim, entre a notificação do vazamento e conclusão dos serviços, transcorreram, apenas, pouco mais de 72 horas".

No final da nota, a Compesa declarou que "se coloca à disposição das autoridades competentes durante o processo de investigação das causas do acidente".

Disponível em:

