



APROVADO

3ª Sessão Ordinária - 14/02/2023

ROMERINHO JATOBÁ

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR TADEU CALHEIROS

REQUERIMENTO Nº 613/2023

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, Indicação ao Prefeito da Cidade do Recife, Sr. João Campos, a fim de providenciar as seguintes melhorias para a Policlínica Arnaldo Marques (Avenida Dois Rios, S/N, Ibura, Recife/PE, CEP: 51.230-000): a) implantação de uma sala de repouso para equipe de plantão; b) resolução de problemas de infiltrações e sujidade; c) descarte de forma devida de agentes químicos na sala de revelação; d) manutenção de equipamentos que funcionam precariamente; e e) contratação de, pelo menos, dois técnicos em radiologia.

JUSTIFICATIVA

A presente Proposição visa atender a todos usuários e profissionais do serviço público de saúde da Policlínica Arnaldo Marques, ante a necessidade de melhorias na estrutura do local, conforme avaliação da estrutura dos setores de Radiologia da Prefeitura da Cidade do Recife em anexo.

A unidade de saúde, localizada no bairro do Ibura, dispõe de serviço de urgência em clínica médica, pediatria e obstetrícia.

Os principais problemas da unidade de saúde são: ausência de repouso para equipe de plantão; paredes com infiltrações e sujidade; sala de revelação com odor excessivo, em virtude do descarte incorreto de agentes químicos; equipamento funcionando em condições precárias e sem manutenção.





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR TADEU CALHEIROS

Ademais, o setor de Radiologia necessita contratar mais dois técnicos em radiologia, a fim de complementar a escala e evitar a interrupção do serviço nas ausências e afastamentos dos funcionários.

Não obstante, é notória a presença e o envolvimento dos profissionais e da direção médica na busca por soluções e melhor atendimento aos usuários do serviço público de saúde.

Solicitamos, portanto, o apoio dos nobres Vereadores desta Casa para a aprovação deste Requerimento, em nome do bem-estar da população.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 08 de fevereiro de 2023.

TADEU CALHEIROS
Vereador - Podemos





**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
PERNAMBUCO
Serviço Público Federal**

**Relatório de apresentação das condições estruturais dos setores de Radiologia
das Policlínicas e Hospital da Prefeitura da Cidade do Recife**

Apresentação

O presente documento visa demonstrar de forma objetiva os problemas enfrentados pelos técnicos e Auxiliares em radiologia que trabalham nas emergências das policlínicas do Recife.

Serão anexadas fotos dos locais para melhor demonstrar a situação das unidades utilizando a sigla de cada local para facilitar a identificação.

Das unidades de saúde observadas

Foi realizado contato com cinco profissionais lotados em cinco unidades de saúde que fazem parte da estrutura organizacional da secretaria municipal de Saúde do Recife: Policlínica Agamenon Magalhães – PAM; Policlínica Amaury Coutinho – PAC; Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques – PMAM; Policlínica Professor Barros Lima – PFBL; e Hospital Pediátrico Helena Moura – HPHM.

Todas as unidades de saúde apresentam problemas estruturais, ambiente de trabalho extremamente insalubre e número de profissionais insuficientes, além de atendimentos acima da média para plantões de 12 horas.

Policlínica Agamenon Magalhães - PAM

A unidade de saúde é localizada no bairro de Afogados conta com serviço de urgência em clínica médica e odontologia, possui serviço de radiologia de urgência e ambulatorial. O setor de radiologia possui oito técnicos efetivos sendo um o responsável técnico. Em decorrência do fechamento da policlínica do centro no bairro de Santo Amaro houve remanejamento de três técnicas em radiologia para o serviço de imagem da policlínica.

Os principais problemas da unidade de saúde reportado pelos profissionais são: a ausência de ar condicionado na sala tornando o ambiente extremamente quente, ausência de exaustor na sala de revelação de filmes, odor excessivo no ambiente devido ao descarte incorreto dos agentes químicos, infiltrações mofo e sujidade nas paredes e teto.

O número de atendimentos por turno de doze horas é razoável levando-se em consideração que há dois técnicos em média por plantão. O Setor necessita com urgência de pintura, instalação de ar condicionado, instalação de exaustor para melhorar a estrutura e a contratação de mais três profissionais para equilíbrio da escala.





**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
PERNAMBUCO
Serviço Público Federal**

Policlínica Amaury Coutinho – PAC

Localizada no bairro da campina do Barreto possui atendimento de urgência em clínica médica, pediatria, odontologia e traumatologia.

O setor possui oito técnicos e quatro auxiliares em radiologia. Devido ao fechamento do setor de Radiologia da policlínica Salomão Kelner, o serviço conta com um mais um técnico de radiologia para realização de exames de ambulatório e apoio à escala.

Principais problemas reportados pelos profissionais são: número excessivo de atendimentos por turno chegando a realizar mais de cem atendimentos em doze horas, esses atendimentos são realizados por apenas um técnico em radiologia que conta com a ajuda de um auxiliar para revelação dos exames. Outro agravante é que o equipamento de Raios-x fixo se encontra quebrado há meses, atualmente o serviço funciona com equipamento de Raios-x portátil o que aumenta o tempo de atendimento.

Os profissionais não dispõem de repouso próprio, a estrutura é deteriorada, as paredes e teto apresentam infiltrações, mofo e sujidade. O exaustor da câmara escura (sala de revelação) não funciona, o odor dos agentes químicos é intenso e a processadora responsável pela revelação dos filmes funciona de forma precária.

É necessário a contratação de aproximadamente oito técnicos para que haja uma melhor distribuição dos atendimentos evitando assim a sobrecarga de trabalho.

A unidade deve dispor aproximadamente de quinze profissionais, sendo um ferista.

Policlínica Arnaldo Marques – PMAM

A unidade de saúde é localizada no bairro do Ibura, dispõe de serviço de urgência em clínica médica, pediatria e obstetrícia. O serviço de Radiologia dispõe de oito técnicos e cinco auxiliares em radiologia.

Os Principais problemas da unidade de saúde são: ausência de repouso para equipe de plantão, paredes com infiltrações e sujidade, sala de revelação com odor excessivo, equipamento funcionando em condições precárias e sem manutenção. É necessário a contratação de mais dois profissionais para atuarem complemento da escala e evitar a interrupção do serviço nas ausências e afastamentos dos funcionários.

Policlínica Professor Barros Lima – PFBL

Localizada no bairro de Casa Amarela, dispõe de seis técnicos em Radiologia. Não existe sala de Raios-x, os pacientes são atendidos no leito ou numa sala adaptada que não possui blindagem, espaço físico inapropriado e em desacordo com as recomendações da RDC 50.





**CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA
PERNAMBUCO
Serviço Público Federal**

Os funcionários não possuem repouso, o equipamento de Raios-x não tem manutenção, só existe um cassete (receptor de imagem) para realizar os exames da unidade. As paredes apresentam sujidade e mofo.

É necessário a contratação de mais um técnico em radiologia para complemento da escala.

Hospital Pediátrico Helena Moura – HPHM

Unidade localizada no bairro da Tamarineira, possui sete técnicos em radiologia, não possui ferista. Nas ausências e afastamentos dos profissionais o setor é fechado. É necessário a contratação de mais um profissional para evitar o fechamento do setor nas ausências e licenças. Não há repouso no local para os plantonistas.


O equipamento utilizado é digital (DR) com sistema PACS funcionando normalmente.

Conclusão


Após a verificação dos relatos dos profissionais lotados nas unidades da rede municipal de saúde do Recife que foram descritos neste documento, verifica-se a necessidade de contratação de técnicos em radiologia para complementar as escalas e atuar nas urgências, reforma urgente nos setores e contratação de empresa de manutenção de equipamentos, visto que não há contrato vigente para manutenção preventiva dos equipamentos de Raios-x e processadoras, nem recolhimento de agentes químicos necessários para revelação dos filmes, o que ocasiona o descarte irregular.

Outra sugestão é a implantação do sistema DR, considerando que as unidades dispõem do equipamento, carece apenas de manutenção e implementação do sistema para arquivamento de imagem.

Recife, 02 de fevereiro de 2023


Gerson Carlos da Silva
Diretor-Secretário
CRTR-PE 15 região


Helan Marcelo Azevedo de Lira Bezerra
Diretor-Tesoureiro
CRTR-PE 15 região


Firlei Simone da Silva
Diretora-Presidente
CRTR-PE 15 região



Policlínica e Maternidade - Arnaldo Marques




Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Tadeu Calheiros.
Proposição eletrônica P1048342246/25096. Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.



Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques



Policlínica Amaury Coutinho



Policlínica Agamenon Magalhães



Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Tadeu Calheiros.
Proposição eletrônica P1048342246/25096. Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.

