



CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR IVAN MORAES

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada Indicação à Emlurb para que seja realizada Fiscalização para identificação dos motivos e adoção de providências quanto ao acúmulo de esgoto gerado na Avenida Conselheiro Aguiar, 1527, Boa Viagem, Recife.

JUSTIFICATIVA

O mandato recebeu denúncias de moradores locais quanto ao acúmulo de esgoto que vem acontecendo na Avenida Conselheiro Aguiar, na altra do nº 1527.

Segundo os relatos, o problema estaria decorrendo de uma obra que está sendo realizada na Rua Artur Muniz, 132, esquina com a Avenida Conselheiro Aguiar. Os moradores afirmam que, ao entrarem em contato com a EMLURB, foram cientificados de que a construção tem autorização para jogar um certo volume na drenagem na rua, o que não geraria esse extravasamento. Todavia, os responsáveis pela obra estariam liberando mais água e a galeria não consegue absorver a vazão.

Ainda segundo os moradores, a EMLURB já esteve no local e fez a limpeza das galerias de esgoto, mas o problema não foi resolvido, como pode ser visto pela imagem abaixo:






CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR IVAN MORAES



Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - Recife - PE
Telefone: (81) 3301-1256 / Fax (81) 3301-1262

Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Ivan Moraes.
Proposição eletrônica M914346380/26049. Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.





CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR IVAN MORAES

Assim, solicitamos que seja realizada nova **visita ao local especificado para averiguação das reais causas do acúmulo de esgoto e adoção de providências para solução do problema.**

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 02 de março de 2023.

IVAN MORAES
Vereador - PSOL

Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Ivan Moraes.
Proposição eletrônica M914346380/26049. Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.

