



# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR MARCO AURÉLIO FILHO

---

Requeremos à Mesa Diretora, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada uma INDICAÇÃO à Diretora Presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife, Sra. Marília Dantas, para providenciar a recuperação e manutenção da tampa do bueiro na Rua Eng. Hélio Brandão, Ipsep, Recife-PE, CEP: 51.350-290.

Dê-se conhecimento da decisão desta Casa e do inteiro teor desta Proposição ao Sr. Amauri Joaquim, Rua Itiquira, nº 59, Alto Bela Vista, Iburá, Recife-PE, CEP: 51.240-615.

## JUSTIFICATIVA

Trata-se de uma reivindicação da comunidade, já que referido local encontra-se em estado de completa insegurança, pois a tampa do bueiro e as galerias de águas pluviais encontram-se danificadas (vide foto), causando acidentes. Sendo assim, temendo que algo mais sério aconteça, pedimos urgência no atendimento deste Pleito.

Sabemos dos esforços que a Secretaria de Infraestrutura da Cidade do Recife vem fazendo para melhorar a infraestrutura da cidade e, devido às razões supracitadas, fazemos esta Indicação para que juntos possamos evitar que novos acidentes aconteçam.

Sala das Sessões, em 26 de outubro de 2021.

**MARCO AURÉLIO FILHO**  
Vereador - PRTB





# CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

Estado de Pernambuco

GABINETE DO VEREADOR MARCO AURÉLIO FILHO

---



Documento assinado digitalmente com usuário e senha por Marco Aurélio Filho.  
Proposição eletrônica P1036059699/2622, Para verificação de autenticidade utilize o QR Code exibido no rodapé.

